

رجال الإنقاذ يحررون جريحاً من تحت ركام الجسر المنهار بكربلاء + فيديو



شهدت محافظة كربلاء المقدسة حادثاً مأساوياً اليوم بعد انهيار جسر مفرق العطيشي في منطقة الحسينية .

وأظهرت لقطات حية جهود الدفاع المدني أثناء إخراج جريح من تحت الركام، وسط حالة من الفوضى والهلع بين السكان المحليين.

ونشر المطلاع ميديا فيديو يوضح الحادثة:

[للمشاهدة اضغط هنا](#)

وتتعامل فرق الإنقاذ مع الحادث الطارئ، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وشهد طريق بغداد - كربلاء عند مفرق الحسينية منطقة الوند حادث انهيار ركائز جسر تقاطع الوند ضمن مشاريع خطة الزيارة المليونية، وهي قيد الإنشاء، أثناء أعمال صب الفضاءات.

ووقع الانهيار بشكل مفاجئ خلال صب الخرسانة على أكثر من عجلة كانت تمر أسفل الجسر قادمتين في الشارع باتجاه كربلاء.

ويسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة إلى مراجعة البنية التحتية في مناطق متعددة بالعراق، خاصة الجسور والممرات الحيوية.