


تحذير من سقوط أحد جسرات السماوة بعد رصد تشققات خطيرة + فيديو



كشف مواطن من محافظة المثنى عن وجود تشققات في أحد جسرات مدينة السماوة، محذراً من خطر انهيار هذه المنشأة الحيوية.

ونشر المواطن مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه التصدعات البارزة على سطح الجسر، مؤكداً أن: "الوضع يشكل تهديداً حقيقياً على سلامة المارة. ولمشاهدة الفيديو على منصة "المطلع ميديا":

[اضغط هنا](#)

وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تطالب الجهات المحلية بتكثيف الجهود للميانة وإصلاح البنية التحتية التي بدأت تظهر عليها علامات الاهتراء في مختلف المناطق.

وكان قد تم رصد العديد من التصدعات في بعض المنشآت الأخرى في السماوة، مما يثير القلق لدى المواطنين بشأن سلامة المنشآت العامة في المدينة.

