

بالصور.. انهيار جسر على طريق سريع إلى بغداد إثر حادث سير عنيف



أعلنت مديرية المرور العامة ،اليوم الإثنين، انهيار أحد جسور المشاة في منطقة المشاهدة جرّاء اصطدام عجلة حمل بإحدى ركائزه، ما أدى إلى خروج طريق بغداد – صلاح الدين عن الخدمة.

و قالت المديرية في بيان، إن: "مركبة نوع 'لوري' اصطدمت بإحدى ركائز جسر المشاة في منطقة المشاهدة مما أدى إلى سقوطه و قطع الطريق بالكامل من صلاح الدين باتجاه بغداد ومن بغداد باتجاه صلاح الدين".

و أضافت: "وبتوجيه من قبل مدير المرور العام، اتخذت مفازرنا الإجراءات في الموقع حيث تم تعزيز قاطع مرور الطارمية بدراجات من بقية القواطع من أجل إنهاء الكثافة المرورية التي حصلت نتيجة قطع الطريق".

